

Ville de Corbas  
Monsieur VINALS  
Place Charles Jocteur  
69960 CORBAS

Montanay, le 19 juillet 2021

Objet : Devis amiante avant travaux de rénovation d'un local (Ex-coiffeur)  
1 rue des Marronniers 69250 CORBAS

Monsieur,

Suite à votre consultation, notre meilleure proposition est la suivante :

Détails de l'offre	Prix HT	Prix TTC
<b>Dossier n°1</b> Repérage amiante et prise d'échantillons de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ; cartographie et photos ; estimation quantitative des matériaux amiantés	190.00 €	228.00 €
Traitement des données. Etablissement d'un rapport amiante avec croquis de repérage.	150.00 €	180.00 €
Prélèvements pour analyse 4 U x 48 €	192.00 €	230.40 €
<b>TOTAL Mission Amiante</b>	<b>532.00 €</b>	<b>638.40 €</b>


Cette offre comprend les frais liés à cette mission (déplacement).  
Elle comprend p les analyses amiante par le laboratoire accrédité des échantillons prélevés (48 € HT) selon l'estimation

Le nombre de prélèvements nécessaires de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (selon liste de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019) n'est pas quantifiable à priori. Si des analyses ont été effectuées dans le cadre de précédents repérages, merci de nous fournir les PV du laboratoire.

Dans le cas où une visite complémentaire est demandée par les services de la DIRECCTE, elle sera facturée 250 € ht en sus des éventuels prélèvements supplémentaires à effectuer.

Cette mission organisée selon notre Mode Opérateur habituel, nécessite l'accès à **l'intégralité des locaux vide d'occupants et de meubles le jour de la visite**

Le donneur d'ordre mettra à disposition de l'opérateur les moyens d'accès et fera effectuer les démontages nécessaires à l'accomplissement de sa mission (nacelle, démontage équipements de chauffage, industriels, etc.)



Nous attirons votre attention sur le fait que cette mission exige d'effectuer des sondages destructifs tant au niveau de l'immeuble que des éléments faisant indissociablement corps avec l'immeuble (installations de chauffage, industrielles, diverses...) de nature à altérer ou compromettre leurs fonctions.

La remise du rapport interviendra 10 à 20 jours après la visite, selon délais d'analyses fournis par le laboratoire.

Modalités de paiement :

- Intégralité à la remise des rapports

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.



le père  
Stain VIOUET,

Maxime GABRIELIER  
APT CONSEIL  
0683798058