

ENTRÉE
Date : 16/02/2024

SORTIE
Date :/..../..

Adresse du logement: Villa des Terreaux 12 chemin des Terreaux 69 960...CORBAS.....

L'état des lieux doit être établi de façon contradictoire entre les deux parties lors de la remise des clés au locataire et lors de leur restitution en fin de bail, conformément à l'article 3 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il fait partie du contrat de location, dont il ne peut être dissocié. L'état des lieux d'entrée peut être complété par le locataire dans les 10 jours suivant sa tenue (et pendant le 1er mois de chauffe pour les éléments de chauffage).

Le bailleur (ou son mandataire) :

Nom (ou dénomination) :Mairie de CORBAS.....

Domicile (ou siège social) :

Le locataire :

Nom : L'association Corbas Solidarités.....

Si état des lieux de sortie, nouvelle adresse :

Mme. Berthe Nicole

	Électricité	Gaz	Eau	Internet	Assurance
Identification compteurs et relèves	N° compteur : Relève HP : Relève HC : Anc. occupant :	N° compteur : Relève :	Relève eau froide : Relève eau chaude :	Test éligibilité fibre optique et installation box Internet	Souscription contrat d'assurance habitation contre les risques locatifs

Chauffage : collectif individuel électrique gaz fioul autre :

Eau chaude sanitaire : collectif individuel électrique gaz fioul autre :

Nombre de radiateurs : Chaudière : Chauffe-eau :

Type de clé	Nbre et Commentaires	Type de clé	Nbre et Commentaires
Clés d'immeuble	3 (ALF6-1038,AGL9-CIMI,2FS15B-74)	Clés porte d'entrée	
Boîtes aux lettres		Clés cave	
Badge ou clé portail		Parking	
Autre :		Autre :	

État des pièces - Complétez la colonne État avec les lettres M (mauvais), P (passable), B (bon), TB (très bon).

Cellier	Description / détails 220*240	État entrée	État sortie
Porte	vetuste Bois brut	Passable	
Sonnette ou interphone	NC		
Mur	beton brut avec carrelage vétuste	Mauvais	
Sol	beton brut	Passable	
Plafond	brut	Bon	
Vitrage et volets	ouvrant difficile	Mauvais	
Éclairage et interrupteurs	2 néon + 2 prises	Bon	
Prises électriques (nombre.....)	2 interrupteurs		
Placard	NC		
Salle à l'étage	Description / détails 400*310	État entrée	État sortie
Porte	fatigué quelques craquelures	Bon	
Sol	parquets usé	Moyen (passable)	
Mur	34 trous de perçage / Tapissain détaché	Moyen	
Vitrage et volets	1 télescopique volets électriques	T. Bon	
Plafond	trace de colmatage	Moyen	
Éclairage et interrupteurs	1 interrupteurs 2 éclairage néon	Bon	

